

## Használati utasítás

Megnevezés: Sütőhőmérő

Kapcsolódó kódszámok: PA19709-00

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A hőmérő használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Rozsdamentes acél

A hőmérő: +38 és +316 °C a mérési tartomány. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a hőmérő minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.