

## Használati utasítás

Megnevezés: Hőmérő

Kapcsolódó kódszámok: F250303

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A hőmérő használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: műanyag

A hőmérő: Mérési tartomány: -20 és +50 °C között. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a hőmérő minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.